

Электропакет БУЭП 3163-6512020

Код

Расшифровка

- | | |
|----|--|
| 1 | Высокое напряжение при срабатывании моторедукторов |
| 2 | Недостаточный ток (обрыв цепи) при срабатывании моторедукторов |
| 3 | Перегрузка по току при срабатывании моторедукторов |
| 4 | Недостаточный ток (обрыв цепи) при срабатывании указателей поворотов |
| 5 | Перегрузка по току при срабатывании указателей поворотов |
| 6 | Перегрев моторедукторов |
| 7 | Низкое напряжение бортовой сети |
| 8 | Неисправность в цепи звукового сигнала |
| 14 | Некорректное завершение обучения |
| 15 | Несанкционированный сброс микросхемы приемника |
| 16 | Сброс контроллера |
| 17 | Ошибка записи/чтения внутреннего EEPROM |
| 18 | Рассинхронизация счетчика пульта дистанционного управления (ПДУ) |