


# Коррекция аппаратной части бортовых компьютеров Multitronics C-570 / CL-570, разъем OBD-2

информационный бюллетень для региональных дилеров


**Цель коррекции:** корректная работа функции “Габариты / Газ”, “Осциллограф” на приборах, оснащенных разъемом OBD-2 без маркировочного стикера.

**Объект коррекции:** разъем OBD-2.

**Ограничение ответственности:** информация представлена только для ознакомления. Фирма-изготовитель не отвечает за любые последствия, связанные с самостоятельной коррекцией аппаратной части прибора.



**Шаг 1.**  
Разорвать указанную дорожку



**Шаг 2.**  
Установить перемычку между  
указанными точками



Разъем OBD-2, не нуждающийся  
в корректировке - нанесен  
маркировочный стикер с  
надписью “CH NIVA”