

Пульт климатической установки автомобилей УАЗ

Код	Расшифровка
V1301	Значение регулятора температуры находится за пределами диапазона допустимых значений
V1302	Значение регулятора воздухораспределения находится за пределами диапазона допустимых значений
V1303	Значение регулятора скорости вращения вентилятора отопителя находится за пределами диапазона допустимых значений
V1304	Значение датчика температуры воздуха салона находится за пределами диапазона допустимых значений
V1305	Неисправность EEPROM
V1306	Неисправность флэш-ПЗУ пульта
V1311	MP подмешивания за 5 сек. не занял требуемого положения
V1312	MP воздухораспределения за 5 сек. не занял требуемого положения
V1313	MP рециркуляции за 5 сек. не занял требуемого положения (Обрыв цепи моторредуктора)
V1314	КЗ на 'массу' в цепи управления кондиционером
V1315	КЗ на 'массу' в цепи управления реле дополнительного электронасоса отопителя
V1316	Значение обратной связи MP подмешивания находится за пределами диапазона допустимых значений
V1317	Значение обратной связи MP воздухораспределения находится за пределами диапазона допустимых значений
V1318	Значение датчика температуры воздуха на выходе испарителя находится за пределами диапазона допустимых значений
V1319	КЗ на 'массу' датчика температуры воздуха на выходе испарителя
V131A	Обрыв датчика температуры воздуха на выходе испарителя
V131B	КЗ на 'массу' цепи выключателя рециркуляции
V131C	КЗ на 'массу' цепи выключателя кондиционера
V131D	КЗ на 'массу' цепи выключателя интенсивного обдува ветрового стекла
V131E	КЗ на 'массу' цепи выключателя 'AUTO'
V131F	Обрыв цепи питания MP подмешивания
V1320	Обрыв цепи питания MP воздухораспределения
V1321	Обрыв цепи обратной связи MP подмешивания
V1322	Обрыв цепи обратной связи MP воздухораспределения
V1323	КЗ на 'массу' в цепи обратной связи MP подмешивания
V1324	КЗ на 'массу' в цепи обратной связи MP воздухораспределени