

<b>Код</b>	<b>Расшифровка</b>
P0703	Неисправен выключатель стоп-сигналов
P0705	Неисправен переключатель селектора
P0711	Неисправность датчика температуры рабочей жидкости CVT (Некорректная работа датчика температуры рабочей жидкости CVT)
P0712	Неисправность датчика температуры рабочей жидкости CVT (короткое замыкание)
P0713	Неисправность датчика температуры рабочей жидкости CVT (разрыв цепи)
P0715	Неисправность датчика частоты вращения первичного шкива
P071B	Неисправность выключателя режима Ds
P0720	Неисправность датчика частоты вращения вторичного шкива
P0725	Некорректные обороты двигателя
P0740	Неисправность электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора
P0741	Некорректное функционирование блокировки гидротрансформатора
P0745	Неисправность электромагнитного клапана главного давления
P0746	Некорректная работа системы гидравлического управления
P0776	Некорректная работа электромагнитного клапана давления вторичного шкива
P0778	Неисправность электромагнитного клапана вторичного давления
P0815	Неисправность выключателя перехода на высшие передачи лепесткового переключателя <Автомобили, оборудованные лепестковым переключателем>
P0816	Неисправность выключателя перехода на низшие передачи лепесткового переключателя <Автомобили, оборудованные лепестковым переключателем>
P0840	Неисправность датчика вторичного давления (давления вторичного шкива)
P0841	Некорректное функционирование датчика главного давления
P0868	Падение вторичного давления
P0882	Неисправность системы электропитания (низкое напряжение)
P0883	Неисправность системы электропитания (высокое напряжение)
P1637	Неисправность запоминающего устройства
P1706	Некорректный сигнал открытия дроссельной заслонки
P1710	Некорректный сигнал скорости движения автомобиля
P1723	Некорректная работа системы датчиков оборотов
P1740	Неисправность электромагнитного клапана включения блокировки гидротрансформатора/
P1745	Мониторинг изменения передаточного отношения
P1773	Неисправность антиблокировочной системы ABS
P1777	Неисправность шагового электродвигателя
P1778	Некорректное функционирование шагового электродвигателя
P1902	Неисправность систем двигателя
U0001	Неисправность шины CAN (отсутствует обмен данными)
U0100	Ошибка, связанная с задержкой получения данных по шине CAN (обмен данными с двигателем)
U0121	Ошибка, связанная с задержкой получения данных по шине CAN (обмен данными с системами ABS/ASC)
U0141	Ошибка, связанная с задержкой получения данных по шине CAN (обмен данными с системой ETACS)
U1195	Кодирование не используется
U1197	Получение некорректного кода